

Iktatószám: UVH/VF/30/22/2014.

Tartozik az UVH/VF/4579/2013, UVH/VF/30/2014. számú ügyirathoz

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** A budapesti 4-es számú metróvonal vasúti létesítményeinek a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalánál (1066 Budapest, Teréz krt. 62.; továbbiakban: **ÚVH Hivatal**) folyamatban lévő használatbavételi engedélyezési eljárása során 2014. február 11-én megtartott **Móricz Zsigmond körtéri** metróállomás hiányosságok visszaellenőrzésének helyszíni szemléjéről, az **ÚVH Hivatal** hivatalos helyiségében.

### Jelen vannak:

#### 1. Az ÚVH Hivatal részéről:

Magyar Gábor, a szemle vezetője,  
Varga Ildikó,  
Lantos Gyula,  
Leél-Óssy Ádám,  
Némethné dr. Vidovszky Ágnes,  
Kasovitz Artúr,  
Lang Rudolf,  
Németh Imre

#### 2. BKV Zrt.

Ambrus Zoltán,  
Pernyész Zoltán,  
Krucsó László,  
Andrási Gábor,  
Barna Attila

#### 3. BKV Zrt. DBR MPI

Nagy Attila,  
Buzeskó Ferenc,  
dr. Fehérvári Sándor,  
Surányi István,  
Klinda László

#### 4. BKK Közút Zrt. M4 Projekt Igazgatóság

Dobos Ferenc,  
Husz Elemér,

DBR Metró	1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.	
Iktatószám:	4265/104/2013	
Érkezett:	2014 FEBR 13.	
Melléklet:	Ügyintéző:	Előzmény:
	FD/SP/	4265/2013
	WT/RG/RA/KK	

Ikt.sz: 4265-104/2013



BED\_9MRMG3NOA2Y

VASÚTI FŐOSZTÁLY

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Radnai Gábor,  
Tamási Károly,  
Heisz Ferenc

**5. Swietelsky Magyarország Kft.**

Wentzel Árpád,  
Kurucz Zoltán,  
Szakonyi Tekla,  
Mészáros Csaba

**6. Siemens**

Rudas Bálint

**7. Magyar Telekom**

Lakatos Zoltán

**8. Metrószerző Kft.**

Kiss Árpád

**Tárgy:** A budapesti 4-es számú metróvonal Móricz Zsigmond körtemi metróállomás, 2013. december 18-án UVH/VF/4529/31/2013. számon kiadott, 2014. január 22-én jogerőssé vált használatbavételi engedélyben (továbbiakban: Engedély) rögzített, a rendeltetészerű biztonságos használatot nem veszélyeztető hiányosságok / hibák pótlásának / elhárításának visszaellenőrzése.

**Eliárás:**

A megjelentek a helyszíni szemle tárgyát képező létesítmények területét bejárták, azt megszemlálták, az üzemi létesítményeket megtekintették, ellenőrző méréseket végeztek, a gépészeti berendezések működését ellenőrizték, észrevételeiket rögzítették.

Ennek során a következőket állapították meg:

A 2013. december 10-én megtartott hatósági helyszíni szemlén az alábbi, a rendeltetészerű biztonságos használatot nem veszélyeztető hiányosságok / hibák kerültek feltételként rögzítésre az Engedélyben:

**Állomási doboz szerkezetre és beépítésre vonatkozóan:**

- A segédüzemi transzformátor helyiség klímaberendezésének kondenzvíz kivezetésének bekötését meg kell oldani, mert jelenleg a kábelekre folyik a víz.

**A hiányosság megszüntetésre került.**

**Üzemi területek világítási berendezéseire vonatkozóan:**

- A B jelű mozgólépcső mellett a biztonsági világítás vezetéket az EDR rendszer kiépítése során megrongálták, a világítási berendezés egy részét leszerelték. Helyre kell állítani.

















**A biztonsági világítást és vezetéket helyreállították.**

- \* - A 2013. december 10-én megtartott hatósági helyszíni szemlén átadott „villamos műszaki ellenőr által összeállított 2013. december 09-én készült BKV - Mérnök helyszíni szemléjének jegyzőkönyvének” a fennmaradt villamos hiányosságait mai napon ellenőriztük, közülük a 4V3 elosztóban továbbra is bekötetlen vezetékek vannak.

**Ezek helyreállítása csak a SCADA endszer teljes beüzemelése után történhet meg.** \* : SIEMENS A SCADA RENDSZER

Felvonókra vonatkozóan: TEKINTETEBEN FELVONÓKRA VONATKOZÓAN EL.

- A segélyhívó működése bonyolult, egyszerűsíteni kell (célszerű lenne a segélyhívó gomb lenyomása (jelzés + hangjelzés) után, a beszélgetés alatti, gombnyomás nélküli oda-vissza kommunikációt biztosítani).

**A segélyhívó megfelelően működik.**

- A jobb oldali felvonó esetében az utasforgalmi ajtó helyett az üzemeltető térbe nyíló ajtó nyílt, be kell állítani.

**A felvonó rendben működik, a hiba javításra került.**

Mozgólépcsőkre vonatkozóan:

- A 4205-ös (A3-as) mozgólépcső lefelé nézve baloldalon a középső vészleállító gombja állandóan beragadt, javítani kell.

**A vészleállító gomb javításra került, megfelelően működik.**

- Az ADI helyiségből a 4205-ös mozgólépcsőt üzemszerűen nem lehet leállítani, javítani kell.

**Az ADI helyiségből a mozgólépcső megfelelően vezérelhető.**

- Az ADI helyiségből a mozgólépcsőket vészleállítással nem lehet leállítani, javítani kell.

**Az ADI helyiségből a mozgólépcső megfelelően vezérelhető.**

- Az ADI helyiségben a monitorokon a mozgólépcsőket nem lehet azonosítani, számozásuk keveredik, javítani kell.

**Az ADI helyiségben a mozgólépcsők beazonosíthatóak, számozásuk egyértelmű.**

További ellenőrzések az állomási létesítmény területén:

**A szemle vezetőjének megállapításai:**

- Az Engedélyben felsorolt hibák / hiányosságok megszüntetését / elhárítását a BKV Zrt. bejelentette.



### JELENLÉTI ÍV

Készült: 2014. február 11-én

Budapesti 4-es számú metróvonal Alagút, vonali létesítmények vasúti pálya és technológia használatbavételi engedélyezési eljárása, Szent Gellért téri metróállomás hiányosságok visszaellenőrzése, helyszíni szemle.

Képviselt cég	név (olvashatóan)	aláírás	telefonszám	e-mail
NKH ÚVHH Vasúti Főosztály	Magyar Gábor		06-1-474-1780	Magyar.Gabor@nkh.gov.hu
	Tóth László		06-1-474-1734	Toth.Laszlo2@nkh.gov.hu
	Némethné dr. Vidovszky Ágnes		06-1-474-1741	Nemethnadr.Vidovszky.Agnes@nkh.gov.hu
	Varga Ildikó		06-1-474-1719	varga.ildiko@nkh.gov.hu
	Lantos Gyula		06-1-474-1727	lantos.gyula@nkh.gov.hu
	Leél-Össy Ádám		06-1-474-1719	Leel-Ossy.Adam@nkh.gov.hu
	Lang Rudolf		06-1-474-1799	lang.rudolf@nkh.gov.hu
	Németh Imre		06-1-474-1706	nemeth.imre@nkh.gov.hu
	Gubacsi László		06-1-474-1708	Gubacsi.Laszlo@nkh.gov.hu
CNIM	Kucsek Zoltán		20/9441 250	zoltan.kucsek@cnim.hu
NKH	Kasovitz Artúr		30-690-2127	Kasovitz.artur@nkh.gov.hu
BKV Zrt.	Kovács László		20/401018125	kovacs.laszlo@bkv.hu
BKV Zrt.	Permyes Zoltán		20/5601470	permyes.zoltan@bkv.hu
BKV Zrt.	Andrási Gábor		10/4998486	andrasig@bkv.hu
BKV Zrt.	Barne Anikó		20/4539976	barneaniko@bkv.hu
DBR	Klinck László		20/9419113	klinc.laszlo@metrol.hu
BKV Kft.	Dobos Ferenc		70/218-8062	ferenc.dobos@bkv-kft.hu
BKV	NAGY ATTILA		20/499-3308	nagy.attila@bkv.hu
DBR	KRESKO FERENC		20/9725128	kreskofe@metrol.hu
BKK - közút	HARZ FERENC		30/4655404	harz.ferenc@bkk-kozut.hu
SWIETEKSLUCH WOSZRODZKI OR	CSEKREKUS MOR		30/626-9474	csekrekus.mor@swieteksluch.hu
MAGYAR TELEKOM	LAKATOS ZOLTAN		30/641-0442	lakatos.zoltan@t-systems.hu
BKV DBR MPI	dr. Felcsúti Szabolcs		20/99-270	dr.felcsuti.szabolcs@metrol.hu
METRÓBÉRLŐZRT	KISS ANDRÁS		30/343 8465	kiss.andras@metrol.hu
Szietelsky Magyarországi	WENTZEL ANDRÁS		20/5497043	wentzel.andras@szietelsky.hu
BKV - közút kft	SAKONYI TIBOR		20/4031740	sakonyi.tibor@bkv-kozut-kft.hu
DBR MPI	Radnai Gábor		20/261-2654	radnai.gabor@metrol.hu

