

Iktatószám: UVH/VF/30/37/2014.

Tartozik az UVH/VF/4579/2013, UVH/VF/30/2014. számú ügyirathoz

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: A budapesti 4-es számú metróvonal vasúti létesítményeinek a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalánál (1066 Budapest, Teréz krt. 62.; továbbiakban: **ÚVH Hivatal**) folyamatban lévő használatbavételi engedélyezési eljárása során 2014. február 18-án megtartott **Rákóczi téri** metróállomás hiányosságok visszaellenőrzésének helyszíni szemléjéről, az **ÚVH Hivatal** hivatalos helyiségében.

Jelen vannak:

1. Az ÚVH Hivatal részéről:

Magyar Gábor, a szemle vezetője,
Varga Ildikó,
Lantos Gyula,
Leél-Össy Ádám,
Garamszegi Géza,
Gulyás Sándor,
Némethné dr. Vidovszky Ágnes,
Kasovitz Artúr,
Lang Rudolf,
Németh Imre,
Gubacsi László,
Sebestyén Dániel

2. BKV Zrt.

Ambrus Zoltán,
Cselle Miklós,
Krucsó László,
Lehota László,
Barna Attila,
Fésűs László


3. BKV Zrt. DBR MPI

Kerekes Károly,
Rékai József,
dr. Fehérvári Sándor,
Radnai Gábor,
Klinda László,

VASÚTI FŐOSZTÁLY

1066 Budapest, Teréz krt. 62. • 1387 Budapest 62., Pf.: 30. • telefon: +36 1 474 1760 • fax: +36 1 3126614

www.nkh.gov.hu



Hausenblasz Gábor,
Nagy Attila,
Surányi István

4. BKK Közút Zrt. M4 Projekt Igazgatóság

Horváth Vilmos,
Dobos Ferenc,
Husz Elemér,
Tamási Károly,
Heisz Ferenc,
Tar György,
Teleki Zsolt

5. Swietelsky Magyarország Kft.

Markovits Zoltán,
Várfalvi János,
Mészáros Csaba,
Horváth Péter,
Áprily Krisztián,
Regőczy Ágnes,
Horváth Ferenc

6. Siemens

Rudas Bálint

7. Magyar Telekom

Lakatos Zoltán

8. Metrószerző Kft.

Kiss Árpád

Tárgy: A budapesti 4-es számú metróvonal Rákóczi téri metróállomás, 2013. december 5-én UVH/VF/4246/33/2013. számon kiadott, 2014. január 2-án jogerőssé vált használatbavételi engedélyben (továbbiakban: Engedély) rögzített, a rendeltetésszerű biztonságos használatot nem veszélyeztető hiányosságok / hibák pótlásának / elhárításának visszaellenőrzése.

Eljárás:

A megjelentek a helyszíni szemle tárgyát képező létesítmények területét bejárták, azt megsemmisítették, az üzemi létesítményeket megtekintették, ellenőrző méréseket végeztek, a gépészeti berendezések működését ellenőrizték, észrevételeiket rögzítették.

Ennek során a következőket állapították meg:

A 2013. november 28-án megtartott hatósági helyszíni szemlén az alábbi, a rendeltetésszerű biztonságos használatot nem veszélyeztető hiányosságok / hibák kerültek feltételként rögzítésre az Engedélyben:

Üzemi területek világítási berendezéseire vonatkozóan:

B-A

- A kérelemmel illetve hiánypótlással benyújtott „4. sz. melléklet” című irat, illetve a helyszíni szemlén átadott „RA állomás Villamos szakági (Co-07) hibák, hiányosságok 2013.11.26-27.” megnevezésű irat szerinti még fennálló hiányosságokat meg kell szüntetni.

A hiányosságok megszüntetésre kerültek.

- A hiánylistában is szereplő és a helyszínen is megtapasztaltak szerint a Szellőző műtárgy 800/A, B, C helyiségek Peron szintű és közbelső szintjein (A-616, A-617, A-516 stb. ajtók mögött) ahol munkavégzés lehetséges a mesterséges világítás kiépítését pótlólag el kell végezni. Kiépítés után a fénytechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyve(ke)t el kell készíteni és az **ÚVH Hivatalhoz** be kell nyújtani.

A fénytechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyveket elkészítették, az **ÚVH Hivatalhoz** benyújtották.

- Az alsó mozgólépcsők feletti „kapu” oldalára szerelt két darab reflektor a lentől felfelé haladókra zavarhatja, kápráztat. Szükségességüket felül kell vizsgálni! A fénytechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyvet pótlólag be kell nyújtani.

A reflektorokra fényterelő rácsokat szereltek fel, beállításuk megfelelő, a fénytechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyvet az **ÚVH Hivatalhoz** benyújtották.

- Az építész alaprajz szerint 08RA-209-es, a helyszínen 309-nek jelölt helyiség természetes világítása megfelelő, de hangtompítókhoz vezető hágcsó és környezete mesterséges világítását biztosítani kell, a 3/2002 (II.8) SzCsM-EüM együttes rendelet 8.§ (1) alapján.

A hangtompítókhoz vezető hágcsó és környezete mesterséges világítása elkészült, megfelelő.

Felvonókra vonatkozóan:

- A felszíni aknaajtók fölött a falak melletti rések nincsenek eltakarva, az utastájékoztató feliratok hiányoznak, pótolni kell.

A réseket eltakarták, az utastájékoztató feliratokat kihelyezték.

- A segélyhívók kezelése bonyolult, egyszerűsíteni kell (célszerű lenne a gombnyomás nélküli, vagy állandó gombnyomás melletti oda-vissza kommunikációt biztosítani).

A segélyhívók megfelelően működnek.

- A gépházban lévő vezérlőszekrény azonosító jelölései hiányoznak, pótolni kell.

Az azonosító jelöléseket pótolták, megfelelőek.

Az A1 jelű felvonónál:

a. A segélyhívó kijelzője halvány, javítani, vagy cserélni kell.

A segélyhívó kijelzője megfelelően működik.

Az A2 jelű felvonónál:

a. A segélykérő és a kijelzője nem üzemel, javítani, vagy cserélni kell.

A segélyhívó kijelzője megfelelően működik.

Mozgólépcsőkre vonatkozóan:

- A B1, B2, B3, és B4-es mozgólépcsőknél a felső fordítótérből ütemes kopogás hallatszik, javítani kell.

A mozgólépcsők futása megfelelő, kopogásmentes.

További ellenőrzések az állomási létesítmény területén:

A szemle vezetőjének megállapításai:

- A BKV Zrt. DBR Metró Projektigazgatóság 53-4116/75/2013. számon, 2014. február 17-én nyújtotta be az **ÚVH Hivatal**hoz a Nemzeti Közlekedési Hatóság 2013. december 5-én kelt, UVH/VF/4246/33/2013. számú „Budapesti 4-es metróvonal Rákóczi téri metróállomás és kapcsolódó üzemi létesítményei használatbavételi engedélyében” felsorolt hibák kijavításának igazolását.
- Az FKI ellenőrzésről és annak eredményéről az ÚVH Hivatal hivatalos értesítést a szemle lezárásáig nem kapott.
- A biztonsági sáv elhagyására figyelmeztető szignál egyik vágány mellett sem működött.
- A 206 B helyiségben a Wolf szekrény felirata hiányzik, a helyét kifúrták, így jelenleg a szekrény védettsége sem megfelelő.
- A 310-s (E5 kapcsoló) helyiségben lévő Fan-coil fűtés oldalán a sorozatkapcsok burkolata hiányzik.
- A 4066-os számú mozgólépcső nem működött, az egyenesfutás beállítását végezték.
- A jegykezelő automaták és utas tájékoztatók még nem kerültek elhelyezésre, ezért az elektromos ellátásukhoz szükséges kábelek a falból illetve padlóból kiállnak.
- Egyéb az utasforgalom megkezdhetőségét megakadályozó feltétel vagy hiányosság a szemlén nem került az **ÚVH Hivatal** látókörébe.
- A BKV Zrt. Vasút Üzemeltetési Igazgatóság Metró Üzemigazgatóság 2014. február 4-én kelt, 247/38-2/2014/234. számú üzemeltetői nyilatkozata:
„A BKV Zrt. a jegykezelő automaták, továbbá a Citylight Posterek leendő helyein a balesetveszélyes kábelkivezetéseket az utasforgalmi próbaüzem megkezdéséig a berendezések telepítésével vagy egyéb biztonságos módon, a vonal teljes hosszán meg fogja szüntetni.”
- Az állomáson történő utasforgalom megkezdhetőségéről az **ÚVH Hivatal** a 4-es metró vasúti infrastruktúra használatbavételi engedélyezési eljárásában dönt.

- Felhívjuk a figyelmet, hogy a még fennálló gépészeti berendezések hibáinak / hiányosságainak megszüntetése az utasforgalom megkezdésének a feltétele.

Készült négy eredeti példányban.

Kmf.



Kárpáts Zoltán





























































10

h

u

JELENLÉTI ÍV

Készült: 2014. február 18-án

Budapesti 4-es számú metróvonal Alagút, vonali létesítmények vasúti pálya és technológia használatbavételi engedélyezési eljárása, Fővám téri, Kálvin téri, Rákóczi téri, II. János Pál pápa téri metróállomás hjánosságok visszaellenőrzése, helyszíni szemle.

Képviselet cég	név (olvashatóan)	aláírás	telefonszám	e-mail
NKH ÚVHH Vasúti Főosztály	Magyar Gábor		06-1-474-1780	Magyar.Gabor@nkh.gov.hu
	Tóth László		06-1-474-1734	Toth.Laszlo2@nkh.gov.hu
	Némethné dr. Vidovszky Ágnes		06-1-474-1741	Nemethnedr.Vidovszky.Agnes@nkh.gov.hu
	Varga Ildikó		06-1-474-1719	varga.ildiko@nkh.gov.hu
	Lantos Gyula		06-1-474-1727	lantos.gyula@nkh.gov.hu
	Leél-Össy Ádám		06-1-474-1719	Leel-Ossy.Adam@nkh.gov.hu
	Lang Rudolf		06-1-474-1799	lang.rudolf@nkh.gov.hu
	Németh Imre		06-1-474-1706	nemeth.imre@nkh.gov.hu
	Gubacsi László		06-1-474-1708	Gubacsi.Laszlo@nkh.gov.hu
NKH ÚVHH VF	Garamszegi Gábor		06-1-474-1522	garamszegi.gabor@nkh.gov.hu
DBE	dr. Fekervári Sándor		20/919 2752	dr.fekervari.sandor@nkh.gov.hu
DBE	REKAI JÓSEF		20/9416-934	reka.j@nkh.gov.hu
DBE	REKAI JÓSEF		20/55 65 14 7	reka.josef@nkh.gov.hu
DBR	Radnai Gábor		20/261-2654	radnai.gabor@nkh.gov.hu
Sziedobay Kft	Markovits Zoltán		30/626 9508	markovits.zoltan@sziedobay.hu
-11-	Várfalvi János		30/687-7514	varfalvi.janos@sziedobay.hu
-11-	Mészáros Csaba		30/64887 44	meszaros.csaba@sziedobay.hu
DBR	Köndöcs Zoltán		20/5191517	kondocz.zoltan@nkh.gov.hu
Bkk-határ	Horváth Vilmos		70/33144 35	vilmos.horvath@bkk.hu
BKK-Központ	Dobos Ferenc		70/318-8062	dobos.ferenc@bkk.hu
DBR	Harsányi Zoltán		20/403 1686	harsanyi.zoltan@nkh.gov.hu
BKV Zrt.	Krucsó László		20/4998125	krucsol@bkk.hu
BKV-MGL	Lehotz László		30/ 814 9376	lehotz.laszlo@bkk.hu
BKV Zrt.	Paliukás Gyula		30/485 5162	paliukas.gyula@bkk.hu
MAGYAR TELEKOM	LAKATOS ZOLTÁN		30/641 04 42	lakatos.zoltan@t-systems.hu
NKH ÚVHH	Szebestyén Daniél		30/602 2392	szebestyen.daniel@nkh.gov.hu
DBR	NAGY ATTILA		20/499-8368	nagy.a@bkk.hu
BKV-DBR	SURANYI ISTVÁN		20/499-8372	suranyi.i@bkk.hu

