

Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal

Iktatószám: UVH/VF/30/124/2014.

Tartozik az UVH/VF/4579/2013, UVH/VF/30/2014. számú ügyirathoz

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: A budapesti 4-es számú metróvonal vasúti létesítményeinek a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalánál (1066 Budapest, Teréz krt. 62.; továbbiakban: **ÚVH Hivatal**) folyamatban lévő használatbavételi engedélyezési eljárása során 2014. április 17-én megtartott **Kelenföldi pályaudvar metróállomás gyalogos aluljárószint** hiányosságok visszaellenőrzésének helyszíni szemléjéről, az **M4 Metró Járműtelep** hivatalos helyiségében.

Jelen vannak:

1. Az ÚVH Hivatal részéről:

Magyar Gábor a helyszíni szemle vezetője,
Varga Ildikó,
Gulyás Sándor,
Némethné dr. Vidovszky Ágnes,
Lantos Gyula,
Leél-Óssy Ádám,
Lang Rudolf,
Kasovitz Artur,
Gubacsi László,
Németh Imre,
Lengyel György

2. Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: **BKV Zrt.**)

Ambrus Zoltán,
Katona Bence,
Krucsó László,
Barna Attila,
Cselle Miklós

3. **DBR Metro Projektigazgatóság** (a továbbiakban: **DBR MPI**)

Radnai Gábor,
dr. Fehérvári Sándor,
Rékai József,
Buzeskó Ferenc,
Nagy Attila

VASÚTI FŐOSZTÁLY

JK

UB

4. BKK Közút Zrt. M4 Projekt Igazgatóság

Major-Maróthy Judit,
Sereg Zoltán,
Orbán Zoltán,
Válóczi István,
Szóke Gábor,
Tamási Károly,
Tar György,
Zsitva Kristóf

5. Swietelsky Magyarország Kft.

Zombori Attila,
Gál István,
Volk Gergely

6. Strabag Zrt.

Masason László,
Székely László

7. Siemens

Rudas Bálint

Tárgy: A budapesti 4-es számú metróvonal Kelenföldi pályaudvar metróállomás gyalogos aluljárószint 2014. március 21-én UVH/VF/0093/61/2014. számon kiadott használatbavételi engedélyben (továbbiakban: Engedély) rögzített, a rendeltetésszerű biztonságos használatot nem veszélyeztető hiányosságok / hibák pótlásának / elhárításának visszaellenőrzése.

Eljárás:

A megjelentek a helyszíni szemle tárgyát képező létesítmények területét bejárták, azt megsemlélték, az üzemi létesítményeket megtekintették, ellenőrző méréseket végeztek, a gépészeti berendezések működését ellenőrizték, észrevételeiket rögzítették.

Ennek során a következőket állapították meg:

A 2014. március 11-én megtartott hatósági helyszíni szemlén az alábbi, a rendeltetésszerű biztonságos használatot nem veszélyeztető hiányosságok / hibák kerültek feltételként rögzítésre az Engedélyben:

Gyalogos aluljáró doboz szerkezet és beépítés:

- A MÁV 3. – 4. vágányok közötti üveg felülvilágítóban berepedt üvegtáblát ki kell cserélni.

Az üvegtáblát kicserélték.

Utassforgalmi és üzemi területek világítási berendezéseire vonatkozóan:

- A gépházak, elosztóhelyiségek kábelelei, elosztói és kapcsolói feliratai hiányosak, pótolni kell.

A feliratokat pótolták.

- A 2014.03.11-i helyszíni szemlén átadott 2014. március 10-én kelt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező 2014.03.06.-i keltezésű „Kelenföld állomás Közforg. alulj. Viillamos Hibalista” szerinti fennálló hiányosságokat meg kell szüntetni.

A hiányosságok megszüntetésre kerültek.

Felvonókra vonatkozóan:

- A C1-C2 felvonónál
 - a segélykérő hosszú, folyamatos jelzést ad, javítani kell,
A segélykérőt javították, megfelelő.
 - a segélykérő kijelzője hiányzik, pótolni kell.
A segélykérő kijelzőjét pótolták.
- Az E jelű felvonónál
 - 2 db lámpatest nem világít, javítani kell,
A lámpatesteket megjavították, megfelelően működnek.
 - a segélyhívó gombon nincs hangjelzés, javítani kell,
A segélykérő gombot javították, megfelelő.
 - a kijelző hiányzik, pótolni kell.
A kijelzőt pótolták.
- A D1 jelű felvonónál
 - Állandó hangjelzés hallható, ami eltér a többi felvonónál alkalmazott jelzéstől, javítani kell,
A segélykérőt javították, megfelelő.
 - segélyhívó kijelzője hiányzik, pótolni kell.
A kijelzőt pótolták.
- A D2 jelű felvonónál
 - állandó hangjelzés hallható, javítani kell,
A segélykérőt javították, megfelelő.
 - segélyhívó kijelzője hiányzik, pótolni kell.
A kijelzőt pótolták.
- A D3 jelű felvonónál
 - állandó és folyamatos hangjelzés hallható, javítani kell.
A segélykérőt javították, megfelelő.
- A D4 felvonónál
 - a segélyhívón nincs hangjelzés, javítani kell.
A segélykérőt javították, megfelelő.

Mozgólépcsőkre vonatkozóan:

- A 3992, 3993, 3994 számú mozgólépcsők ellenőrzése nem történt meg, ezért ezt a hiányosságok visszaellenőrzésekor be kell mutatni.

A mozgólépcsők ellenőrzése megtörtént, megfelelőek.

- A 2675 számú mozgólépcső gumikorlátjánál alul-felül súrlódó hang hallható, felül kattogó hang hallatszik a lépcsőből, javítani kell.

A gumikorlát javításra került, a kattogó hang továbbra is hallható.

- A 2674 számú mozgólépcső gumikorlátjánál alul súrlódó hang hallható, középen kattogó hang hallatszik a lépcsőből, javítani kell.

A mozgólépcső javításra került.

- A 2673 számú mozgólépcsőn alul kattogó hang hallatszik a lépcsőből, javítani kell.

A kattogó hang továbbra is hallatszik.

- A 2671, 2672 számú mozgólépcső gumikorlátjánál súrlódó hang hallható, javítani kell.

A 2671. számú mozgólépcső esetében kattogó hang hallható.

- A 2667 számú mozgólépcső gumikorlátjánál felül súrlódó hang hallható, rángatva megy a lépcső, javítani kell.

A mozgólépcső javításra került.

- A 2668 számú mozgólépcső gumikorlátjánál felül súrlódó hang hallható, felül kattogó hang hallható a lépcsőből, javítani kell.

Felül a kattogó hang továbbra is hallható.

A szemle során a mozgólépcsők üzemeltek.

A szemle vezetőjének megállapításai:

- A BKV Zrt. DBR Metró Projektigazgatóság 53-4218/172/2013. számon, 2014. március 24-én benyújtotta az **ÚVH Hivatalhoz** a Nemzeti Közlekedési Hatóság 2014. március 20-án kelt, UVH/VF/0093/61/2014. számú „Budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar metróállomás gyalogos aluljárószint és kapcsolódó üzemi létesítményei használatbavételi engedélyében” felsorolt hibák kijavításának igazolását.
- A mozgólépcsők rendellenes hangjelenségeit a karbantartási tevékenység során meg kell szüntetni.
- A visszaellenőrző szemlén az utasforgalmat akadályozó feltétel vagy hiányosság nem került az ÚVH Hivatal látókörébe, további hatósági intézkedésre nincs szükség.

Készült kettő eredeti példányban.

JELENLÉTI ÍV









Készült: 2014. április 17-én

Budapesti 4-es számú metróvonal Alagút, vonali létesítmények vasúti pálya és technológia használatbavételi engedélyezési eljárása, Kelenföldi pályaudvari metróállomás gyalogos aluljáró szint és Órmezői kijáratú mőtárgy hiányosságok visszaellenőrzése, helyszíni szemle.

Képviselet cég	név (olvashatóan)	alíírás	telefonszám	e-mail
NKH ÚVHH Vasúti Főosztály	Magyar Gábor		06-1-474-1780	Magyar.Gabor@nkh.gov.hu
	Tóth László		06-1-474-1734	Toth.Laszlo2@nkh.gov.hu
	Gulyás Sándor		06-1-477-1521	gulyas.sandor@nkh.gov.hu
	Némethné dr. Vidovszky Ágnes		06-1-474-1741	Nemethnedr.Vidovszky.Agnes@nkh.gov.hu
	Varga Ildikó		06-1-474-1719	varga.ildiko@nkh.gov.hu
	Lantos Gyula		06-1-474-1727	lantos.gyula@nkh.gov.hu
	Leél-Össy Ádám		06-1-474-1719	Leel-Ossy.Adam@nkh.gov.hu
	Kasovitz Artur		06-1-474-1708	Kasovitz.Artur@nkh.gov.hu
	Lang Rudolf		06-1-474-1799	lang.rudolf@nkh.gov.hu
	Németh Imre		06-1-474-1706	nemeth.imre@nkh.gov.hu
	Gubacsi László		06-1-474-1708	Gubacsi.Laszlo@nkh.gov.hu
DBR MPI	Radnai Gábor		20/261-2654	radnai.gabor@metro4.hu
DBR	REICAI JÓSEF		20/448-934	reicaj@metro4.hu
DBR	BUDASZÓ F		20/9725188	budaszo.f@metro4.hu
BKK-Közvet Zrt	KASZAB-MARÓTHY JUDIT		30/261-8973	judit.kaszab-marothy@bkk-kozvet.hu
-	PERCC ZOLTÁN		70/390-8153	zoltan.percc@bkk-kozvet.hu
-	ORBÁN ZOLTÁN		30/600-4688	zoltan.orban@bkk-kozvet.hu
BKV Zrt	Andrusz Zoltán		30/4855162	andrusz.zoltan@bkk.hu
BKV Zrt Mgt	Katonabence		20/4998380	katonab@bkk.hu
BKV Zrt	Krucsol László		20/4998127	krucsol@bkk.hu
STRABAG	MARALON LÁSZLÓ		30/6770079	laszlo.maralon@strabag.com
Mk kömit	Tamási Károly		30/5289690	karoly.tamasi@bkk-kozvet.hu
- " -	Tör György		30/212-0756	gyorgy.tor@bkk-kozvet.hu
Szeidlégy Lept	Fouzbóri Attila		30/2125334	fouzbori.attila@szidlegy.hu
- " -	Gudl István		30/3700-548	
Siemens	RUDAS ZSOLT		306353216	rudas.zsolt@siemens.com
BKV Zrt MBM	BARNA ATTILA		20/4549976	barna.a@bkk.hu

Készült: 2014. április 17-én

Budapesti 4-es számú metróvonal Alagút, vonali létesítmények vasúti pálya és technológia használatbavételi engedélyezési eljárása, Kelenföldi pályaudvari metróállomás gyalogos aluljáró szint és Órmezői kijáratú mütárgy hiányosságok visszaellenőrzése, helyszíni szemle.

Képviselet cég	név (olvashatóan)	aláírás	telefonszám	e-mail
BKV Zrt MIF	Cselle Miklós		20/482-4383	csellem@bku.hu
RKK-Közült	Kisvári Kriszta		20/476-7985	
Siemens	Volk Gergely		30/470-2577	volk.gergely@siemens.hu
DBR	de Fehervari Sandor		20/919-2752	de.fehervari.sandor@metrol.hu
BKK-Közült	VACÓCI ISTVÁN		70/380-8382	ISTVAN.VACOCI@BKK-KOZULT.HU
BKK-Közült	Szóke Csaba		30 5477115	szoke.csaba@bkk-kozult.hu
STRABAG	Székely László		30/2187919	laszlo.székely@strabag.hu
DBR	NAGY ATTILA		20/499-8368	nagy.attila5@bku.hu